



FCPRINT

Transfer poliuretano branco opaco, utilizável em impressoras eco-solventes e solventes, excelente qualidade de impressão para peças de cor claras e escuras, filme branco mate com boa opacidade. Imprimir e recortar em positivo, transferir com película de transporte para recortes finos e possibilidade de transferência manual para logótipos. Prensar entre 154°C e 158°C, 1ª vez durante 5 segundos, 2ª vez mais 5 segundos. Retirar película a quente. Rolos de 10 ou 20 metros.



1011
WHITE



FCPRINTCL

Transfer poliuretano transparente, utilizável em impressoras eco-solventes e solventes, para peças brancas e de cores claras, excelente qualidade de impressão. Imprimir e recortar em negativo, transferir com película de transporte (FCMASK). Prensar entre 154°C e 158°C, 1ª vez durante 5 segundos, 2ª vez mais 5 segundos. Rolos com 50 cm de largura e 10 ou 30 metros de comprimento.



1012
CLEAR




FCPRINTWHITE

Transfer poliuretano transparente, utilizável em impressoras eco-solventes e solventes, para peças brancas, excelente qualidade de impressão. Com espessura 60 microns, resistente às lavagens a 60°C. Imprimir e recortar em negativo, transferir com película de transporte. Prensar a 160°C, 20s. Bobinas de 20m.



1700
CLEAR



FCPRINTPU

Transfer poliuretano branco, utilizável em impressoras eco-solventes e solventes, excelente qualidade de impressão em fundos claros ou escuros, filme branco mate com boa opacidade, espessura 70 microns, resistente às lavagens a 60°C. Imprimir e recortar em positivo, retocar, transferir com película de transporte para recortes finos e possibilidade de transferência manual para logótipos. Prensar a 160°C, 20s.



1703
WHITE




FCPRINTPLUS

Transfer fino em vinyl branco, utilizável em impressoras eco-solventes e solventes, excelente qualidade de impressão em fundos claros ou escuros, filme branco mate com boa opacidade e toque suave, espessura 160 microns, resistente às lavagens a 40°C. Imprimir e recortar em positivo, retocar, transferir com ou sem película de transporte. Prensar a 160°C, 20s. Bobinas de 20m.



1702
WHITE




PRECAUÇÕES GERAIS DE USO:

Em virtude da grande variedade dos tecidos e dos seus tratamentos, assim como das condições de aplicação fora do nosso controlo, os dados acima têm apenas um carácter informativo e não constituem uma garantia. **Deve-se portanto fazer testes de ensaio antes de cada utilização.** Em caso de reclamação, deve-se enviar uma amostra da matéria original. Se ficar estabelecido que o nosso produto é defeituoso, o montante do crédito é limitado ao valor do produto. Antes da prensagem, os produtos devem ser conservados dentro da embalagem, protegidos da luz. Antes da lavagem, colocar a roupa no avesso. Salvo indicação contrária, o uso de secador é proibido. Não ultrapassar a temperatura de lavagem indicada nas peças têxteis. Depois da prensagem a quente, o suporte deve ser descamado a frio.



FCPRINTMARK

Transfer poliuretano branco mate, utilizável em impressoras eco-solventes e solventes, excelente qualidade de impressão em fundos claros e escuros, muito semelhante ao têxtil quanto ao toque e concepção, espessura 110 microns, resistente às lavagens a 40°C. Imprimir e recortar em positivo. Prensar a 160°C, 20s. Bobinas de 20m.



FCGLITTERPRINT

Transfer poliuretano com partículas brilhantes, utilizável em impressoras eco-solventes e solventes, excelente qualidade de impressão em tecidos claros e escuros, com boa opacidade, espessura 170 microns, resistente às lavagens a 40°C. Imprimir e recortar em positivo, retocar, transferir com película de transporte. Prensar a 160°C, 20s. Bobinas de 20m.




FCREFLEXPRINT

Transfer poliuretano reflector, utilizável em impressoras eco-solventes e solventes, excelente qualidade de impressão em fundos claros e escuros, filme semi mate opaco. Com espessura 100 microns, resistente às lavagens a 40°C. Imprimir e recortar em positivo, transferir com película de transporte. Prensar a 160°C, 20s. Bobinas de 20m.



FCFLOCKPRINT

Transfer flock branco, utilizável em impressoras eco-solventes e solventes, excelente qualidade de impressão em fundos claros e escuros, cores vivas, espessura 140 microns, resistente às lavagens a 40°C. Imprimir e recortar em positivo, retocar, transfer para tecidos. Prensar entre 160-170°C, durante 15-20s. Bobinas de 10m com 50cm de largura.




FCTAPE

Película de transporte de elevada aderência compatível com todos os produtos da linha FlexCut. Rolos de 20m.



Película de Transporte



FCMASK

Película de transporte de elevada aderência compatível com todos os produtos da linha FlexCut. Rolos de 30 m.



Película de Transporte

